

Bericht für den Gast



Bergrestaurant – Pension Waldeck

Bergrestaurant – Pension Waldeck

Anschrift

Waldeck 1
55218 Ingelheim

Kontaktdaten

Tel.: +49 (0)6725 / 4313
Fax: +49 (0)6725 / 5964
E-Mail: info@waldeck-ingelheim.de
Web: www.waldeck-ingelheim.de



Prüfergebnis

Der Betrieb **Bergrestaurant – Pension Waldeck** wurde am 29.09.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung

teilweise barrierefrei für blinde Menschen



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **April 2018 bis März 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang Restaurant	✓	-	-	-	u. a. Rampe mit 12 % Steigung vor dem Eingang
alternativer Eingang zum Restaurant durch den Wintergarten	✓	-	-	-	Rampe mit 18 % Steigung auf dem Weg
Restaurant	✓	✓	✓	✓	
Eingang Wintergarten	✓	✓	✓	✓	
Wintergarten	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	✓	-	u. a. Bewegungsflächen kleiner als 150 cm x 150 cm
Parken Pension	✓	✓	✓	✓	
Rezeption (Theke des Restaurants)	✓	-	-	-	u. a. Rampe mit 12 % Steigung vor dem Eingang
Zimmer 5	✓	-	-	-	Dusche 115 cm x 115 cm groß

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein öffentlicher Parkplatz in unmittelbarer Nähe am Bismarckturm zur Verfügung, der nicht erhoben wurde. Alternativ gibt es direkt vor dem Zimmer 5 einen reservierten Parkplatz für Menschen mit Behinderung.
- Das Restaurant ist über zwei Stufen oder eine 1 m lange Rampe mit 12 % Steigung zugänglich. Die Bewegungsfläche zwischen Rampe und Eingangstür ist 90 cm x 150 cm groß.
- Alternativ kann der stufen- und schwellenlose Eingang zum Wintergarten genutzt werden. Zwischen Wintergarten und Restaurant gibt es eine Treppe mit 5 Stufen oder alternativ eine 5 m lange Rampe mit 18 % Steigung.
- Im Restaurant und im Wintergarten sind alle Durchgänge/Türen mindestens 85 cm breit.
- Es sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Das WC ist vom Wintergarten aus über eine Treppe mit 5 Stufen oder alternativ eine 5 m lange Rampe mit 18 % Steigung zu erreichen. Vom Restaurant ist der Weg stufenlos.
- Die Bewegungsflächen betragen:
 - links neben dem WC 108 cm x 60 cm, rechts gibt es keine Bewegungsfläche;
 - an der Tür, vor dem WC und dem Waschbecken 200 cm x 120 cm.
- Beidseitig des WCs gibt es hochklappbare Haltegriffe.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.



Zimmer 5 (Doppelzimmer)

- Direkt vor dem Zimmer gibt es einen reservierten Parkplatz.
- Die Theke des Restaurants dient als Rezeption. Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden.
- Im Zimmer sind alle Durchgänge/Türen mindestens 80 cm breit.
- Die Bewegungsfläche vor dem Schrank beträgt 180 cm x 120 cm (Breite x Tiefe).
- Die Bewegungsflächen neben dem Bett sind links 200 cm x 200 cm und rechts 120 cm x 200 cm (Breite x Tiefe).
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
 - links neben dem WC 115 cm x 57 cm, rechts gibt es keine Bewegungsfläche;
 - vor dem WC, dem Waschbecken und an der Tür 120 cm x 150 cm.
- Beidseitig des WCs gibt es hochklappbare Haltegriffe.
- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die stufenlos begehbare Duschfläche ist 115 cm x 115 cm groß. Ein Duschsitz und ein senkrechter Haltegriff sind vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen Alarm.

Restaurant und Wintergarten

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Zimmer 5 (Doppelzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Ein kostenloser WLAN-Zugang steht nicht zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen**“.
Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Eingänge zum Restaurant und zum Wintergarten sind visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar. Die Eingangstür zum Restaurant besteht aus Glas und hat keine Sicherheitsmarkierung.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Bei der Treppe im Wintergarten sind die erste und die letzte Stufe mit visuell kontrastreichen Kanten gestaltet. Handläufe sind vorhanden und mit Brailleschrift versehen.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren. Innen können die Wände teilweise als Orientierungshilfe genutzt werden.
- Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet. Es ist eine Speisekarte in Großschrift und in Brailleschrift vorhanden.
- Die Beschilderung zur Orientierung ist in gut lesbarer, kontrastreicher und taktil erfassbarer Schrift gestaltet sowie in Brailleschrift vorhanden.



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer der Pension liegen an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Es ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.